


仙台東部道路 下飯田橋補修工事
断面修復工A・B 施工フローチャート

【施工フローチャート】



① 着手前



④ 鉄筋ケレン状況



⑥ コテ仕上げ状況



② カッター入れ状況



⑤ 鉄筋防錆材塗布完了



⑦ 完成



③ WJはつり状況



⑥ 断面修復材吹き付け状況